

## WYKAZ URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH I WENTYLACYJNYCH

Lp.	Nazwa urządzenia	Typ urządzenia (model)	Ilość [kpl.]	Lokalizacja (adres)	Krotność usługi w ciągu roku (miesiące)
1.	Samsung	AQV18PSBN	1	ul. Bydgoska 5 (serwerownia)	2
2.	MDV	MS12FU-24HRFN1	1	ul. Bydgoska 5 – I piętro	1
3.	MDV	MS12F8-12HRDN1-C8	4	ul. Podmurna 2/2A	1
4.	MDV	MS12FU-09HRDN1	1	ul. Podmurna 2/2A	1
5.	MDV	MSFU-12HRDN1-QRD0GW	1	ul. Podmurna 2/2A	1
6.	MDV	MS12F8-12HRDN1-C8	3	ul. Batorego 38/40 – II piętro	1
7.	Samsung	AQV12PSBN (3,5 kW)	4	ul. Batorego 38/40 – II piętro – sala operacyjna	1
8.	MDV	MSR1-18HRDN1	1	ul. Batorego 38/40 – serwerownia	2
9.	Fujitsu Siemens	ASY18UBBN	1	ul. Batorego 38/40 – serwerownia	2
10.	Kaisai	MSR1-18HRN1	1	ul. Wąly gen. Sikorskiego 10 serwerownia	2
11.	VENN-AIR	VMI18W	1	ul. Wąly gen. Sikorskiego 10 serwerownia (urządzenie na gwarancji)	2
12.	Dospel	DOS25HR	3	ul. Wąly gen. Sikorskiego 12	1
13.	Samsung	AQV24 PSBN	1	ul. Wąly gen. Sikorskiego 12 – serwerownia	2
14.	Daikin	FTX 450EV1B	1	ul. Wąly gen. Sikorskiego 12 – serwerownia	2
15.	Fujitsu Siemens	AWY14LSAZ	1	ul. Wąly gen. Sikorskiego 25 (serwerownia)	2
16.	Samsung	AQV24 PSBN/AQV24PSBX	1	ul. Wąly gen. Sikorskiego 25 (serwerownia)	2
17.	Kasai	KFU-24HRD	2	ul. Wąly gen. Sikorskiego 25 – parter	1
18.	MDV	MS12F8-12HRDN1	9	ul. Wąly gen. Sikorskiego 25 – II piętro	1
19.	MDV	MS12FU-18HRFN1	1	ul. Fałata 39 – piwnica serwerownia	2
20.	MDV	MS12F8-09HRDN1	6	ul. Fałata 39 – parter	1
21.	MDV	MS12F8-09HRDN1	5	ul. Fałata 39 – I piętro	1
22.	MDV	MS12F8-12HRDN1	12	ul. Fałata 39 – I piętro	1
23.	Kaisai	KFU-24HRD	1	ul. Legionów 220 - parter	1
24.	Mindea	MI-36G/DHN1-M	11	ul. Legionów 220 - parter	1
25.	MDV	MS12F8-12HRDN1	8	ul. Legionów 220 – I piętro	1
26.	MDV	MSR1-18HRDN1	1	ul. Legionów 220 – serwerownia	2
27.	MDV	MSR1-18HRDN1	1	ul. Legionów 220 – UPS	2
28.	Kasai	KWX-24HRDI	1	ul. Legionów 70/76 – serwerownia	2
29.	Toshiba	Model ścienny – 5 kW	1	ul. Legionów 70/76 – serwerownia	2
30.	York +Fujitsu	EVKC-09DS/EVJC-09DS ASMG09LMCA	1+1	ul. Legionów 70/76 – serwerownia	2
31.	Fujitsu	ASYG24LFCC	1	ul. Legionów 70/76 – serwerownia	2
32.	MDV	MOEA-48HFN1	1	ul. Legionów 70/76 – serwerownia (urządzenie na gwarancji)	3
33.	York	EVKC09DS/EVJC09DS	3	ul. Legionów 70/76 – serwerownia – przyCPR + 1 szt. serwerownia TCZK	2
34.	Mitsubishi	PEAD-RP14JQAQ	1	ul. Legionów 70/76 – sala operacyjna TCZK	2
35.	Mitsubishi	PEAD-RP14JQAQ	1	ul. Legionów 70/76 – sala operacyjna CPR	2
36.	Daikin	NIECZYTELNY	1	ul. Legionów 70/76 – parter Informatyk	1
37.	Sinclair	ASH-24AQ	1	ul. Legionów 70/76 – parter Kierownik	1
38.	LG	NIECZYTELNY (MULTI SPLIT)	6	ul. Legionów 70/76 – I piętro	1
39.	Sinclair	ASFU-42A/	1	ul. Grudziądzka 126 – serwerownia – piwnica	2

40.	VENN-AIR	MUE-36HRFN1-QRDA	1	ul. Grudziądzka 126 b – serwerownia –piwnica (urządzenie na gwarancji)	2
41.	Kasai	MHB-48HRN1	1	ul. Grudziądzka 126 b – serwerownia –piwnica	2
42.	YORK	MAKC18FS-JAA	1	ul. Grudziądzka 126 b- pom. UPS	2
43.	Kasai	KFU-24HRD	1	ul. Grudziądzka 126 b- pom. UPS	2
44.	Samsung	AM028FNQDEH	5	ul. Grudziądzka 126 b – parter	1
45.	Samsung	AM036FNQDEH	3	ul. Grudziądzka 126 b – parter	1
46.	Samsung	AM056FNQDEH	1	ul. Grudziądzka 126 b – parter	1
47.	Samsung	AM071FNQDEH	2	ul. Grudziądzka 126 b – parter	1
48.	AUX	ARVMWM-H036/R1X(L)	5	ul. Grudziądzka 126 b – parter (urządzenie na gwarancji)	1
49.	AUX	ARVMWM-H056/R1X(L)	2	ul. Grudziądzka 126 b – parter (urządzenie na gwarancji)	1
50.	AUX	ARVMWM-H071/R1X(L)	2	ul. Grudziądzka 126 b – parter (urządzenie na gwarancji)	1
51.	AUX	ARVMWM-H036/R1X(L)	5	ul. Grudziądzka 126 b – I piętro (urządzenie na gwarancji)	1
52.	MDV	MS12FU-24HRFN1	1	ul. Grudziądzka 126 b – I piętro	1
53.	MDV	MS12FU-18HRFN1	2	ul. Grudziądzka 126 b – I piętro	1
54.	MDV	MS12FU-09HRDN1	1	ul. Grudziądzka 126 b – I piętro	1
55.	Mitsubishi	SLZKA50VAL/SUZ-KA50VA	1	ul. Grudziądzka 126 b – I piętro	1
56.	Mitsubishi	MSC-GA20VB	6	ul. Grudziądzka 126 b – I piętro	1
57.	Fujitsu Siemens	ASY12USCCW	1	ul. Grudziądzka 126 b – I piętro	1
58.	Fujitsu Siemens	AUY18FBAB	2	ul. Grudziądzka 126 b – I piętro	1
59.	Venn-Air	WM18W	1	ul. Grudziądzka 126 b – serwerownia –II piętro	2
60.	MDV	D36G/N1-S	10	ul. Grudziądzka 126 b – II piętro	1
61.	MDV	D45G/N1-S	2	ul. Grudziądzka 126 b – II piętro	1
62.	MDV	MS12F8-12HRDN1	5	ul. Grudziądzka 126 b – III piętro	1
63.	Kasai	KFU-18HRD	2	ul. Grudziądzka 126 b – III piętro	1
64.	Kasai	KFU-09HRD	1	ul. Grudziądzka 126 b – III piętro	1
65.	Kasai	KFU-12HRD	2	ul. Grudziądzka 126 b – III piętro	1
66.	Fujitsu Siemens	ASYG07LE/AOYG07LE	6	ul. Grudziądzka 126 b – IV piętro	1
67.	Fujitsu Siemens	ASYG09LE/AOYG09LE	8	ul. Grudziądzka 126 b – IV piętro	1
68.	Fujitsu Siemens	ASYG12LE/AOYG12LE	1	ul. Grudziądzka 126 b – IV piętro	1
69.	Samsung	FSFDKQMNZE-AQV12	1	ul. Grudziądzka 126 b – IV piętro	1
70.	Samsung	AQV09PSBN	8	ul. Grudziądzka 126 b – IV piętro	1
71.	KASAI	KEX-12KTAI	4	ul. Grudziądzka 126 b – IV piętro	1
72.	MDV	MSAFBU	1	ul. Grudziądzka 126 b – IV piętro	1
73.	LENOX	LXVA-RHM12NI	1	ul. Grudziądzka 126 b – IV piętro	1
74.	Mitsubishi	MSZ-GA71VA/MVZ-GA71VA	2	ul. Wały gen. Sikorskiego 8 – serwerownia	2
75.	Mitsubishi	MSZ-35VA/MUZ-FA35VA	1	ul. Wały gen. Sikorskiego 8 – I piętro (sala 15)	1
76.	Mitsubishi	MSZ-GE-50VB/MV-GE-50VB	2	ul. Wały gen. Sikorskiego 8 – I piętro (sala 15)	1
77.	Mitsubishi	MULTI 2w1/MUX-A25WV	2	ul. Wały gen. Sikorskiego 8 – I piętro (sala 24)	1
78.	MDV	MS12F8-18HRDN1-C8	1	ul. Wały gen. Sikorskiego 8 – II piętro (sala 32)	1
79.	Mitsubishi	MSC-07RV/MU-07-CV	1	ul. Wały gen. Sikorskiego 8 – III piętro	1
80.	Gree	GUHN48NM3A10	1	ul. Wały gen. Sikorskiego 8 - poddasze	1
81.	Samsung VRF z agregatem	AM160FXVAGH – filtr powietrza	1	ul. Grudziądzka 126 b – na zewnątrz	1

	chłodniczym o mocy 45kW				
82.	AUX VRF z agregatem chłodniczym o mocy 61,5 kW	ARV-H610/SR1MV	1	ul. Grudziądzka 126 b – na zewnątrz	1
83.	MDV VRF z agregatem chłodniczym o mocy 56 kW	MDV-560 (20)W/DRN1-i(C)	1	ul. Grudziądzka 126 b – na zewnątrz	1
84.	Centrala wentylacyjna wraz agregatem chłodniczym o mocy 10 kW	VTS-FHSVLO/0- filtr powietrza model F3SV1	1	ul. Wały gen. Sikorskiego 8 – poddasze	1
<b>RAZEM</b>			<b>213</b>		

Konserwacja dotyczy jednostki wewnętrznej i zewnętrznej klimatyzatora.  
Podczas konserwacji należy wymienić filtr powietrza włókninowy ( poz. nr 81-84)

DYREKTOR  
Biura Obsługi Urzędu  
Przemysław Czechowski