

Toruń, 24 czerwca 2024r.

KPM.0003.16.2024U

Pan
Michał Rzymyszkiewicz
Radny Miasta Torunia

Szanowny Panie Radny;

W nawiązaniu do pisma z dnia 11.06.2024r. (znak: KPM.0003.16.2024), w uzupełnieniu odpowiedzi na wniosek, złożony w dniu 27.05.2024r., informuję, że w wyniku przeprowadzonych przez operatora Areny Toruń, spółkę Toruńska Infrastruktura Sportowa Sp. z o.o., analiz obowiązujących przepisów dla wydarzeń masowych, a także możliwości technicznych i organizacyjnych doposażenia hali bocznej ww. obiektu o dodatkowe miejsca dla kibiców, stwierdzono, że w przedmiotowym miejscu nie ma możliwości dostawienia trybun.

Funkcjonalność Areny została skonfigurowana na etapie jej projektowania. Boczna hala treningowa została przewidziana jako zaplecze rozgrzewkowe i organizacyjne dla sportowców lub uczestników wydarzeń na hali centralnej – w przypadku organizacji dużych imprez sportowych czy kulturalnych. Może być również użytkowana jako zaplecze treningowe różnych sekcji sportowych. W związku z potrzebami toruńskiego sportu, istnieje na tej hali możliwość organizacji wydarzeń, w których liczba osób nie będzie przekraczać 300 (poniżej progu imprezy masowej). Natomiast nie jest ona przystosowana do prowadzenia rozgrywek ligowych, zgodnie z wymaganiami większości polskich związków sportowych.

Zaprojektowanie tej części obiektu pod kątem wskazanych wyżej funkcji spowodowało, że hala boczna jest pozbawiona elementów niezbędnych do zabezpieczenia warunków ewakuacji dla zwiększonej liczby osób; funkcjonuje 1 wyjście bezpośrednio na zewnątrz, o szerokości 1,65 m. Dodatkowo, drogi ewakuacyjne na Arenie zostały wytyczone w taki sposób, aby omawiana hala treningowa służyła jako jedna z dróg ewakuacyjnych z hali głównej, a drzwi je łączące zostały wyposażone w system zamknięć antypanicznych i otwierają się na stronę hali bocznej. Jest to jeden z głównych wymogów dopuszczenia obiektu do organizacji imprez masowych.

Zwiększenie ilości trybun na hali treningowej nie jest również możliwe ze względów organizacyjnych. Już obecnie, ustawienie trybun dla 200 osób, np. przy organizacji meczy koszykówki kobiet – po zapewnieniu niezbędnych miejsc dla drużyn prowadzących rywalizację, a także dla sędziów i obsługi technicznej – utrudnia przebieg wydarzenia, ponieważ ciąg komunikacyjny kibiców na trybuny przebiega przez miejsca pracy sędziów liniowych.

Ponadto, w obiekcie brak jest zaplecza magazynowego do przechowywania dodatkowych trybun. Ich składowanie w okresie niewykorzystywania, musiałoby się odbywać na zewnątrz budynku.

Co równie istotne, hala treningowa nie posiada zaplecza sanitarnego (toalet) dla kibiców - uczestników ewentualnych większych wydarzeń. Węzły sanitarne w obiekcie zostały przewidziane głównie na poziomie „1”, w arenie głównej i nie ma do nich bezpośredniego dostępu z bocznej hali treningowej.

Z wyrazami szacunku;

Prezydent Miasta Torunia

Paweł Gulewski